

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 15*1.5	m ² m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 0-33 0102-01	Usunięcie uszkodzonego tynku ciekikowarstwowego 25.5	m ² m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
4	KNR 0-33 0102-05	Przeszpachlowanie części elewacji zaprawą szpachlową 25.5	m ² m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
5	KNR 0-23 0933-04 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna ciekikowarstwowa 1.7*15	m ² m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
6	KNR 4-01 0535-04	Ponowny montaż rynien 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
7		Wywóz i utylizacja gruzu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Koszt pracy rusztowań 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000